

项目支出绩效自评表
(2020年度)



项目名称		何家集镇庆丰焉村通村公路水毁修复工程							
主管部门及代码					实施单位	何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13.3	13.3	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	13.3	13.3		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	何家集镇庆丰焉村庆丰焉自然村至岢底里通村公路水毁修复，通过对路基塌陷、管涵处理等，保证道路畅通，方便出行，受益88户贫困户。			1、修复水毁道路长30.00m、宽4.00m，安装Φ30波纹管18.00m等；2、修复水毁道路长10.00m、宽2.00m；修复水毁道路长17.00m、宽5.00m，修复边沟长14.00m、高0.20m；混凝土面层535.00m ³ ，保障道路畅通。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	未完 成原 因分 析	
	产 出 指 标	数量指标	恢复水毁通村路面（平米）	≥225	760	15	15		
			填土方量（方）	≥300	1290	10	10		
			管涵（米）	≥8	18	9	9		
			边沟（米）	≥550	14	8	6	调研不充分，实际与计划偏差	
	质 量 指 标	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	≥98%	6	6		
			时效指标	项目（工程）完成及时率	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7	7	
			成本指标	恢复道路投入资金	≤13.3	≤13.3	10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	受益村贫困户数（户）	≥88	≥88	6	6		
			受益贫困人口满意度	≥98%	≥98%	6	6		
可持 续影 响指 标		工程设计使用年限（≥**年）	≥6年	≥6年	6	6			
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	7	7			
总分					100	98			

单位负责人：马永栋 制表人：高宏雄 时间：2020年11月10日